



ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Pedal (педаль)	1
2	Flat washer (плоская шайба)	2
3	Hex. Nut (гайка)	2
5	Washer (шайба)	4
6	Shaft (вал)	2
7	Split pin (шплинт)	4
8	Movable castor (самоориентирующееся колесо)	2
9	Hex screw (винт)	5
10	Castor (колесо)	2
11	Plate spring (плоская пружина)	1
12	Hex. Nut (гайка)	5
13	Flat washer (плоская шайба)	5
14	Movable frame (подвижная рама)	1
15	Calibrating ruler (калибровочная линейка)	2

Примечание. Калибровочной линейкой можно калибровать расстояние между двумя ножкам стойки и обеспечивать точность сборки. Калибровочную линейку следует снимать после затяжки всех крепежных деталей, иначе может быть нарушено положение колес.